Note e osservazioni sull'utilizzo del Suunto Ambit e di Movescount in occasione del "GIRO MONTANO del LARIO"

Riccardo Ghislanzoni – ASD Falchi Lecco 18 luglio 2012

1. Introduzione

In occasione del Giro Montano del Lario (vedi <u>www.asfalchi.it</u>) dell'8-10 giugno 2012 abbiamo ricevuto da Maxi Sport e Suunto i seguenti oggetti:

- Suunto Ambit Black
- Suunto Ambit Silver



L'idea iniziale era quella di utilizzare un Suunto Ambit per avere il rilevamento completo del Giro Montano del Lario di cui era stata stimata una lunghezza totale di 250 km e 12.000 m di dislivello positivo. Il tempo previsto per completare il Giro a staffetta era di 37 ore circa.

Il Suunto sarebbe servito anche da "testimone" della staffetta passandolo di polso in polso di tutti gli staffettisti.

Come back-up, è stato richiesto anche un secondo Ambit da far partire a circa metà staffetta. In modalità con rilevamenti ogni 60 secondi, i dati tecnici dell'Ambit garantiscono 50 ore di rilevamento contro le 15 ore con rilevamenti ogni secondo.

2. Impostazione del Suunto Ambit da Movescount

Dopo aver creato l'account in Movescount è stata impostata come lingua l'Italiano.

E' stato lasciato tra gli sport attivi solo il Trail Running e sono state settate le impostazioni sulle varie schermate di visualizzazione.

PRODOTTO -> Personalizzazione -> Trail Running



Cliccando su "Mostra impostazioni avanzate" è stata poi settata la frequenza di acquisizione, che era il parametro fondamentale. La cosa più importante era infatti avere la durata della batteria di 50 ore a scapito della precisione nelle misure.

Frequenza fix e registrazione GPS:


- o Spento
- o 1v
- o 60v

Cliccando su "?" c'è questa spiegazione:

Frequenza fix e registrazione GPS è un parametro che definisce la frequenza con cui si acquisiscono i fix; quanto più bassa è la frequenza, tanto maggiore sarà la durata della batteria, ma il tracciamento sarà meno accurato.

Interpretando "v" come volte, è stata selezionata "1v" interpretandola come frequenza più bassa (1v al minuto) per avere la durata più lunga.

E' stata fatta la stessa impostazione su entrambi gli Ambit (Black and Silver).




3. Utilizzo del Suunto Ambit e di Movescount durante il Giro Montano del Lario


Venerdì 8 giugno, ore 21.55: parte da Lecco il Giro Montano del Lario.

Qualche minuto prima è stato fatto agganciare il satellite del Sunnto Ambit (caricato al 100% poche ore prima) e lle 21.55 viene fatto partire l'Ambit Black (senza HR monitoring).

Già dopo poche ore il livello della batteria scende in modo preoccupante e sulla tratta Peglio-Garzeno (poco più di 100 km percorsi), esattamente dopo 15 ore e 51 minuti, l'Ambit si spegne.




Fortunatamente a Garzeno (circa metà del percorso) era stato portato l'altro Ambit (il Silver) che quindi è stato fatto partire. E' stato perso quindi un monitoraggio di circa 1 ora (dalle 13.37 alle 14.40) e 6/7 km di percorso prima di Garzeno.



A Garzeno è stato recuperato il Sunnto Ambit Black ed è stata scaricata la traccia su Movescount cercando così di approfondire meglio come mai la durata della batteria fosse stata inferiore a quella prevista.

Per puro caso si è provato a impostare English come lingua per vedere se ci fosse qualche dettaglio o spiegazione in più.

GEAR -> Customization -> Trail Running -> Show advanced settings



L'amara sorpresa è stata che i campi per la frequenza di registrazione del GPS erano i seguenti: GPS fix & recording rate:


- o Off
- o 1s
- o 60s

Cliccando su "?" c'è questa spiegazione:

GPS fix & recording rate defines how often the GPS fix is taken. The less often the GPS fix is taken, the longer the battery will last but less accurate the track will be.

Quindi è evidente che c'è un errore nella versione in Italiano della schermata dove compare "v" di volte al posto di "s" di secondo e questo è fortemente fuorviante.

Stesso discorso anche nel campo "Intervallo di registrazione" dove compare "v" al posto di "s".




Sul Suunto Ambit Black appena ricaricato è stato quindi impostato "60 s" e l'Ambit è stato consegnato al frazionista della frazione Cernobbio-Como.


Nel frattempo è subentrato il maltempo a mettere il bastone tra le ruote e il percorso del Giro è stato modificato, scendendo a Lenno e proseguendo su asfalto fino a Como. Il Giro è stato interrotto a Como per 5 ore a causa dei forti temporali.

Quindi la batteria del Suunto Ambit Silver partito da Garzeno si è spenta nei pressi di Como, dopo aver finito la tappa (alle ore 6.22 di domenica mattina). Il frazionista si è infatti dimenticato di stoppare la rilevazione e l'Ambit i è quindi scaricato dopo 15 ore e 42 minuti dallo start di Garzeno.

A Cernobbio è poi stato fatto partire l'Ambit Black con l'impostazione corretta dei 60 secondi ma a Como è stato sospeso il Giro per 5 ore circa a causa del maltempo e quindi la rilevazione è stata fermata.




Alle 7.00 della domenica mattina è stato fatto ripartire il Suunto Ambit Black ma, questa volta, a causa di un errore del frazionista, il segnale GPS non è stato agganciato e quindi si è persa la rilevazione della distanza. Alle 16.52 di domenica si è concluso a Lecco il Giro Montano del Lario. Dopo quasi 10 ore la batteria era ancora quasi completamente carica (circa 75%), segno che ora l'impostazione per una durata di 50 ore era corretta.



4. Rottura del cinturino del Suunto Ambit Black

Durante il passaggio dell'Ambit Black da polso a polso si è rotto un perno del cinturino (vedi immagine qui sotto).



5. Conclusioni

Il Suunto Ambit si è dimostrato lo strumento ideale per lo scopo prefissato che era quello di avere la traccia GPS di tutto l'itinerario (stimato in 250 km e 12.000 m D+) e che si era stimato di completare in meno di 40 ore. Quindi era fondamentale avere un GPS che garantisse una durata della batteria di almeno 50 ore (considerando un po' di margine).

C'è stato un grosso problema di impostazione della "frequenza fix e registrazione GPS" che era il parametro fondamentale per una durata della batteria di 50 ore.

Sulla schermata Italiana di Movescount era riportata un'errata indicazione e quindi compariva "v" al posto di "s" di secondi creando un errato settaggio delle impostazioni. Stesso problema anche per la voce "Intervallo di registrazione".

L'impostazione errata ha comunque permesso l'acquisizione più precisa dei tratti percorsi e ha permesso di verificare l'affidabilità del Sunnto Ambit. La durata di 15 dichiarata sul manuale tecnico è infatti stata ampiamente confermata dalle due rilevazioni (15h51' e 15h42').

Purtroppo non è stato possibile effettuare la traccia completa del Giro anche a causa degli stop forzati causati dalle condizioni metereologiche avverse e da un errore nell'ultimo tratto (non è stato fatto agganciare al 100% il segnale del satellite).

Purtroppo, durante il passaggio dell'Ambit Black da staffettista a staffettista, si è rotto un perno del cinturino. Da un orologio GPS nato per l'Outdoor ci si aspetterebbe sicuramente una durata e resistenza maggiori.

Appendice - Feedback da Suunto

Qui sotto vengono riportate le risposte di Suunto dopo aver ricevuto questo report:

- 1) Abbiamo richiesto la modifica su Movescount per il cambio della dicitura da 1v a 1s. Verrà implementata nel prossimo aggiornamento di Movescount previsto per seconda metà del 2012. Ringraziamo l'ASD FALCHI LECCO per il giusto suggerimento e la collaborazione.
- 2) Per quanto riguarda la durata del cinturino, avendo fatto varie dimostrazioni nei punti vendita, applicando tensioni importanti al cinturino (che ha sempre resistito benissimo), non ci risulta che il materiale o l'attacco alla cassa abbiano problemi. E' l'unico caso al momento capitato, di cui non abbiamo mai avuto altre segnalazioni. Ringraziamo della segnalazione.